

Consult Vehicle History Report

Vehicle Information

Brand/Model:	MINI COOPER S	Date first use:	2017
Energy source:	Petrol	Date first registration in Belgium:	2017
EURO standard:	6b		
CO2 emissions (g/km):	136 (NEDC)		
Inspection after accident needed:	No		
<small>Only expertises after 01/03/2019 are taken into account</small>			
Open recalls:	No		
Situation on:	30/10/2025		

Mileage registrations

The list below is a selection of odometer readings that show a clear picture of the vehicle's mileage history.

Km	Date	Km	Date	Km	Date
▶ 102,281	30/10/2025				
84,442	25/07/2024				
79,620	26/04/2024				
79,551	12/02/2024				
79,437	12/10/2023				
72,655	11/01/2023				
64,192	03/01/2022				
58,336	21/12/2020				
53,117	15/06/2020				
51,344	12/03/2020				
44,957	21/11/2019				
29,780	04/12/2018				

Maintenance history

The list below shows the works performed on this vehicle since 2024. Through 'more info' you can consult any extra details provided by the organisation.


- Km: 84,442, Date 25/07/2024**
- bodywork - damage repair
 - [more info](#)
 - PC AVANT + PC ARRIERE

- Km: 79,597, Date 27/02/2024**
- bodywork - pre-delivery inspection
 - service - technical inspection check
 - service - periodic maintenance

PC (PARE-CHOCS) AVANT = branik prednji
 PC (PARE-CHOCS) ARRIERE = branik stražnji

The data mentioned on this document are provided by third parties. The legislator has not charged Car-Pass non-profit to check whether these data are correct and/or exhaustive. Please, read carefully the information on [this page](#).

MINI One Cabrio



WMWXM710903C04045

Generirano 04. 11. 2025.



Skeniraj za cjelovito izvješće

Oštećenje

⚠ Pažnja

Pronašli smo 1 zapis za ovo vozilo.

Provjera pravnog statusa

✓ Nisu pronađeni problemi

Nisu pronađeni zapisi o financijskim ili pravnim rizicima.

Kilometraža

✓ Nisu pronađeni problemi

Posljednja zabilježena kilometraža: 84.500 km.

Krađa

✓ Nisu pronađeni problemi

Nema podataka o krađi.



+36

Izvori podataka

Provjerili smo 900+ izvora podataka u 40 država

Krađa

Provjerili smo je li vozilo trenutno navedeno kao ukradeno, je li ikada u prošlosti prijavljeno kao ukradeno i je li pronađeno.



Nije pronađen nijedan problem

Nismo pronašli nikakve podatke da je vozilo ukradeno.



Sažetak

Provjera baze podataka ukradenih vozila izvršena je u 8 država: +2

Evo što smo provjerili:

Traži li se trenutno kao ukradeno? ✓ Podaci nisu pronađeniUkradeno je u prošlosti ✓ Podaci nisu pronađeni Za ovo vozilo nisu pronađeni zapisi o krađama u prošlosti.

Provjera policijske baze podataka ukradenih vozila izvršena je u sljedećim državama:

Danska Slovačka Češka Rumunjska Slovenija Mađarska Italija Kanada

Kilometraža

Ima li znakova vraćene kilometraže ili neusklađenosti?



Sažetak

- Posljednja poznata kilometraža: 84.500 km
- Pronađen je 1 zapis o kilometraži

•

2024

Zapisi brojača kilometara

06. 2024. 84.500 km

Provjera pravnog statusa

Je li vozilo prošlo tehnički pregled? Je li označeno kao otpad?



Nije pronađen nijedan problem

Nisu pronađeni podaci o pravnom statusu ovog vozila

Pravni status

✓= Tehnički pregled ✓ Podaci nisu pronađeni Nisu pronađeni podaci o tehničkom pregledu

↺↻= Otpad ✓ Podaci nisu pronađeni Nema podataka da je vozilo označeno kao otpad

Oštećenje

Ovaj odjeljak pomaže razumjeti je li vozilo oštećeno ili pregledano radi utvrđivanja oštećenja, zajedno s zabilježenim procjenama troškova (ako su dostupne).



Pažnja

Pronašli smo 1 zapis za ovo vozilo



Sažetak

Manja oštećenja obično ne utječu na sigurnost vozila i ne ostavljaju strukturalne probleme



Oštećenja sprijeda: Prednji dio / Branik

Oštećenja na desnoj strani: Stražnji dio / Branik

06. 2024.

Belgija

Procjena

Pogođene strane

Sprijeda Straga

Procijenjeni trošak popravka

1.501 € – 3.000 €

Mogući uzrok

Izravna isplata od strane osiguravatelja

Opis

Vrijednost izravne isplate od strane osiguravatelja na temelju procjene oštećenja.

Izjava o odricanju od odgovornosti: većina zapisa o oštećenjima povezana je s prometnim nesrećama, ali ne isključivo s njima. Neki zapisi, kao što su procjene štete, dražbe, pregledi vozila, popravci i drugi slični događaji, radnje ili okolnosti, mogu ući u izvješće iz različitih razloga. Takvi zapisi mogu ukazivati, na primjer, da je vozilo pregledano i procijenjeno u ovlaštenom servisnom centru ili da su izvršeni popravci, jamstveni servis, dijagnostika, pregled vozila ili druge slične usluge. Takvi pregledi ili procjene vozila mogu se provesti zbog oštećenja nastalih tijekom prometne nesreće, kao i zbog drugih razloga kao što su zakonski zahtjevi i/ili postupci, podaci koje je objavio proizvođač, jamstveni ili izvanjamstveni popravci, ispravci loše izvedenih popravaka ili oštećenja koja nisu povezana s prometnim nesrećama (npr. krađa, mehanička oštećenja itd.). Važno je napomenuti da takvi zapisi ne moraju nužno ukazivati na posljedice prometne nesreće – oni također mogu biti povezani s korištenjem, održavanjem ili radom vozila u skladu sa zahtjevima i okolnostima koje je odredio proizvođač ili treće strane.

Pojašnjenje odjeljka „Oštećenja“

Procjena

Procjena je postupak ocjene opsega oštećenja na vozilu. To uključuje pregled vozila kako bi se utvrdilo koji su popravci potrebni, procjenu troškova i odlučivanje može li se vozilo popraviti ili se smatra totalnom štetom.

Procijenjeni trošak popravka

Nakon što se procijeni incident povezan s vozilom, tvrtke koje dostavljaju podatke o oštećenjima izračunavaju trošak popravka i prikazuju ga u valuti zemlje u kojoj je oštećenje procijenjeno. Stoga ovo možda neće biti u skladu s tvojim očekivanjima. Razlozi za to mogu biti:

Zemlja ili država u kojoj je procijenjeno oštećenje na vozilu može imati više/nije troškove servisiranja u usporedbi s troškovima u tvojoj zemlji (cijene rezervnih dijelova i cijene rada razlikuju se među zemljama)

Troškovi su izračunati za popravke u ovlaštenom servisu (koji je obično skuplji)

Izloženost prirodnim katastrofama

Je li lokacija vozila zabilježena na području gdje se dogodila prirodna katastrofa?





- ✓ **Nije pronađen nijedan problem**
Lokacija ovog vozila nije zabilježena na području prirodne nepogode

Specifikacije

Tehničke specifikacije vozila i originalna oprema u zapisu.

- i **Sažetak**
Provjeri odgovaraju li specifikacije i oprema vozila onome što ti je rekao prodavač.


Identifikacija i tehničke specifikacije

 Proizvođač MINI	 Model One Cabrio	 Vrsta karoserije Hatchback
 Zapremnina pogonskog sklopa 2 l		

Vremenska crta


Pronađen 1 zapis

Vremenska crta zapisa za ovo vozilo

- **06. 2024.**  Belgija

Otkrivena procjena

Imamo naznake da je na ovom vozilu izvršena procjena štete u ovoj zemlji (ili državi). Detaljne informacije potraži u odjeljku „Oštećenja“.

 +36 **Izvori podataka**
Provjerili smo 900+ izvora podataka u **40 država**



